


Baumbericht 2016/2017

zu verkehrssicherheitsrelevanten Bäumen auf öffentlichen Grünflächen in
Verwaltung des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege




erarbeitet:


Steffie Soldan
Teamleiter Stadtbäume

bestätigt:


Dr. Ute Fischer-Gäde
Amtsleiterin

bestätigt:


Holger Matthäus
Senator für Bau und Umwelt

Pflanzbericht für das Jahr 2015

Fällungen im öffentlichem Raum im Jahr 2015		Ersatzpflicht	Im öffentlichen Raum gepflanzte Bäume im Jahr 2015 (separate Liste)
Verkehrssicherungsbedingte Fällungen gemäß Baumbericht 2015/2016 inkl. Nachträge zum Baumbericht (01.10.2015 bis 30.09.2016)			
	Ermittelter Fällbedarf		
Teil A Alleebäume	48	48	57
Teil B Straßenbäume	200	keine	
Teil C Parkbäume	286	keine	
Baubedingte Fällungen im öffentlichem Raum im Jahr 2015			
Antragsteller	Beantragte Anzahl von Fällungen		
Amt 67	7	9	1015
Amt 66	7	6	
RGS	0	0	
Sonstige (SWR, Eurawasser, RSAG ...)	1	2	
Gesamt	549	65	1072

Begleittext zum Baubericht

Gegenstand des Bauberichtes sind Bäume in öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und im Straßenbegleitgrün der Hansestadt Rostock.

Den Bäumen gilt unsere besondere Aufmerksamkeit, denn sie verbessern in hohem Maße die Lebensqualität. Die Parkanlagen sind die grünen Herzstücke der Stadt und laden unsere Bürger mit Aufenthaltsqualität zum Verweilen ein. Da bilden die Bäume in ihrer Vielfalt in Größe, Laubfärbung, Blüte und Rindenstruktur wichtige Kulissen, auf denen der Blick gern verweilt. Aber auch die Straßenbäume, insbesondere unsere Alleen haben wichtige Funktionen und genießen deshalb besonderen gesetzlichen Schutz. Die Wohlfahrtswirkung der Bäume ist viel beschrieben und unstrittig und doch haben sie es vielerorts schwer und bedürfen besonderer Fürsorge:

Das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege Rostock ist für ca. 75.000 verkehrssicherheitsrelevante Bäume verantwortlich, welche einer regelmäßigen Baumkontrolle unterliegen. Diese wird entsprechend des Alters, vorhandener Vorschäden und der Sicherheitserwartung des Verkehrs gestaffelt durchgeführt. Grundlage hierfür bildet die gültige Geschäftsanweisung des Oberbürgermeisters 7/2 zur Kontrolle und Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Bäumen in der Hansestadt Rostock, welche sich an der Baumkontrollrichtlinie der FLL von 2012 orientiert. Bei den Baumkontrollen handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe einer jeden Kommune, in deren Ergebnis sich die Abarbeitung von Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit anschließt. Diese sind nach Prioritäten eingestuft und werden im jeweils vorgeschriebenen Zeitrahmen abgearbeitet (Sofortmaßnahme – am gleichen Tag, dringlich – innerhalb 2 Wochen, vorrangig – innerhalb 3 Monaten, mittelfristig – innerhalb 6 Monaten). In den meisten Fällen ist ein Kronenschnitt als Maßnahme ausreichend, so wurden in diesem Jahr insgesamt bereits 7.800 Bäume durch die Baumpfleger des Grünamtes und durch Fachfirmen geschnitten bzw. beauftragt. Dabei sind auch Sondermaßnahmen an besonderen Altbäumen und Naturdenkmälern, welche besonders dem längeren Erhalt solcher Einzelexemplare dienen.

Manchmal reicht ein Kronenschnitt jedoch nicht mehr aus, um die Stand – bzw. Bruchsicherheit wieder herzustellen. Die Baumkontrolleure im Amt für Stadtgrün sind gut geschult und in der Lage Holz zerstörende Pilze zu erkennen. Doch immer häufiger machen neuartige Krankheiten und Schädlinge unseren Bäumen zu schaffen. Das Ulmensterben ist den meisten inzwischen bekannt. Auch das Eschentriebsterben ist inzwischen nicht mehr ganz neu. Pseudomonas – ein neues Bakterium an der Roskastanie hingegen ist noch relativ neu in Rostock und macht die Stadtgärtner teilweise hilflos und traurig (Bsp. Parkstraße Warnemünde). Wenn die Krankheit sehr weit fortgeschritten ist, bleibt nur noch die Fällung. Auch der Birnbaumprachtkäfer hat schon viele Bestände vor allem Rotdorn, Hahndorn und Mehlbeere geschädigt. Werden Jungbäume von diesem geschützten Käfer befallen, stirbt der Baum innerhalb weniger Jahre (Bsp. Dethardingstraße). Die Kollegen vom Amt für Stadtgrün müssen also auch Krankheiten und Schädlinge sehr genau kennen. Oberste Aufmerksamkeit ist bei größeren Bohrlöchern im Stamm geboten, denn der Asiatische Laubholzbockkäfer ist in einigen Städten Deutschlands bereits durch den globalen Handel angekommen. Dieser Käfer hat in unseren Breiten keine natürlichen Gegenspieler und bei seinem Auftreten müssen die örtlichen Pflanzenschutzdienste benachrichtigt werden. Großflächige und prophylaktische Fällungen wären dann die Folge. Die ersten verdächtigen Bäume in Rostock wurden

untersucht, der Verdacht hat sich jedoch nicht bestätigt. Somit können die Rostocker Stadtgärtner und alle Baumfreunde vorläufig aufatmen.

Zusammengefasst führen besondere Krankheiten und Schädlinge, Verletzungen durch Unfälle oder Baumaßnahmen, der Einsatz von Streusalz und Bodenverdichtungen bei unseren Bäumen irgendwann zwangsläufig zu deutlichen Vitalitätsverlusten und mangelnder Stand – bzw. Bruchsicherheit. Dann sind Fällungen unausweichlich und notwendig. Diese werden im beiliegenden Baubericht dokumentiert.

Insgesamt ist Rostock eine grüne Stadt mit gut durchmischem Baumbestand, zumindest was die Zusammensetzung nach Alter betrifft. Die Artendurchmischung soll noch verbessert werden (siehe Diagramme in der Anlage). Derzeit machen Linde und Ahorn den größten Teil des Baumbestandes aus. Durch Klimaveränderungen sind inzwischen nicht mehr alle Baumarten für die städtischen Pflanzstandorte geeignet. Darum beteiligt sich die Stadt Rostock auch am Straßenbaumtest II der GALK, um neue Arten und Sorten für den Standort Straße zu finden (Bsp. Baleckestraße, Laurembergstraße, u.a.)

Für insgesamt 3 Stadtteile liegen bereits Straßenbaumentwicklungskonzepte vor, die im bundesdeutschen Maßstab keine Selbstverständlichkeit sind. Nur wenige Städte können derartige Konzepte vorweisen. In diesem Zusammenhang werden in einer eigens dafür eingerichteten Arbeitsgruppe die Leitungsträger, die Straßenverantwortlichen und die Stadtgärtner nach Lösungen zu künftigen Pflanzstandorten suchen, um Baumpflanzungen trotz unterirdischer Leitungslage auch weiterhin möglich zu machen.

Ein gesunder Baumbestand in der Stadt erfordert unermüdlichen Einsatz vieler Beteiligten, wie zum Beispiel Planer, Gärtner, Baufirmen, grüner Verbände, Ortsbeiräte und auch der Bevölkerung. Deshalb ist es besonders erfreulich, dass die Zahl der Baumpaten und Baumspenden stetig steigt. Derzeit verfügt die Hansestadt Rostock über 18 Baumpatenschaften und im Jahr 2016 haben 6 Spender insgesamt 9 Baumpflanzungen finanziert. Die Gesamtanzahl der von der Stadt nachgepflanzten Bäume ist in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege Rostock bedankt sich bei allen Baumfreunden für Fleiß und Engagement und hofft auch im nächsten Jahr auf gute Zusammenarbeit.

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	1
Teil A Alleebäume	2
Teil B Straßenbäume	6
Teil C Parkbäume	18
Teil D flächige Gehölzbestände	33
Analyse zum Baubericht	49
1. <i>Analyse nach Baumgattungen</i>	49
2. <i>Analyse nach Ortsteilen</i>	50
3. <i>Analyse nach Ursachen</i>	51
4. <i>Analyse nach Baumanzahl für die letzten 5 Jahre</i>	52

Allgemeine Vorbemerkungen

1.) Die Erarbeitung des Bauberichtes basiert auf der geltenden Geschäftsanweisung des OB zur Kontrolle und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen in der Hansestadt Rostock vom 13.07.2012 und der Baumschutzsatzung der Hansestadt Rostock vom 29.11.2001

2.) Der Baubericht beinhaltet **ausschließlich Baumfällungen** aus Gründen der **Verkehrssicherheit**.

3.) Zu fällende Bäume im Denkmalsbereich (grün markiert) werden entsprechend der Auflagen der Denkmalbehörde nachgepflanzt. Für Einzelbäume an Straßen (Teil B) und in Grünanlagen (Teil C) gibt es keine gesetzliche Nachpflanzpflicht

Teil A – Alleebäume

Gemäß Definition des Alleenerlasses vom 18.12.2015 (Pkt.3) werden im Teil A alle aus Verkehrssicherheit zu fällenden Alleebäume aufgeführt.

Entsprechend des Alleenerlasses vom 18.12.2015 sind gefällte Alleebäume 1:1 nach zu pflanzen. Die entsprechenden Nachpflanzungen sind der Baumpflanzliste in der Anlage zu entnehmen.

Baumbericht 2016/2017

Teil A Alleebäume

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
01 Seebad Warnemünde						
Alexandrinenstr.	Kastanie	87	Bruchgefahr			3005/ 5
Bahnhofsanlagen Straßenbäume Am Bahnhof	Ahorn	17	Fehlentwicklung in der Krone			1101/02 20
Kurhausstr.	Linde	74	Pilzfruchtkörper			3028/ 9
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Weißdorn	25	Krone teilweise abgestorben			3030/01 2
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Kastanie	41	Krone teilweise abgestorben			3030/01 137
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Kastanie	55	Krone teilweise abgestorben			3030/01 178
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Kastanie	53	Krone teilweise abgestorben			3030/01 183
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Kastanie	58	Krone teilweise abgestorben			3030/01 189
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Kastanie	39	Krone teilweise abgestorben			3030/01 195
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Kastanie	55	Krone teilweise abgestorben	Sofortfällung	X	3030/01 200
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Kastanie	41	Bruchgefahr	Sofortfällung	X	3030/01 201
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Kastanie	48	Krone teilweise abgestorben	Sofortfällung	X	3030/01 207
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Kastanie	63	abgestorben	Sofortfällung	X	3030/01 208
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Kastanie	54	Bruchgefahr	Sofortfällung	X	3030/01 213
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Kastanie	39	abgestorben			3030/01 226
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Kastanie	60	Bruchgefahr	Sofortfällung	X	3030/01 227
08 Lichtenhagen						
Güstrower St.	Linde	24	Krone teilweise abgestorben			3009/ 14
Güstrower St.	Linde	41	Krone teilweise abgestorben			3009/ 15
11 Evershagen						
C.-v.-Linné-Str./vor Block 1-3	Eberesche	15	Pilzfruchtkörper			3013/01 7

Baumbericht 2016/2017

Teil A Alleebäume

Standort	Baumgattung	St.-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
12 Schmarl						
Hundsburgallee	Linde	21	Sturmschaden	Krone rausgedreht	X	3007/ 50
13 Reutershagen						
R.-Breitscheid-Str.	Kirsche, Pflaume	38	Krone teilweise abgestorben			3016/ 5
14 Hansaviertel						
Schillingallee/Kopernikusstr. bis Platz der Jugend	Linde	60	Pilzfruchtkörper		X	3002/02 106
Schillingallee/Kopernikusstr. bis Platz der Jugend	Linde	100	Kronenteilausbruch		X	3002/02 146
15 Gartenstadt						
Robbenweg	Ahorn	14	abgestorben			3021/09 12
16 Kröpeliner-Tor-Vorstadt						
Budapester Str.	Eberesche	22	abgestorben			3017/ 43
Elisabethstr.	Linde	52	Pilzfruchtkörper		X	3020/ 13
Elisabethstr.	Linde	59	Pilzfruchtkörper		X	3020/ 29
Fritz-Reuter-Str.	Eberesche	26	Krone teilweise abgestorben			3010/ 33
Ulmenstr.	Linde	29	Stammausfaulung			3022/ 25
17 Südstadt						
E.-Schlesinger-Str./Südring bis Bei der Tweel	Platane	44	Sturmschaden	Sofortfällung	X	3014/01 103
18 Biestow						
Sildemower Weg	Linde	18	abgestorben			3004/11 20
19 Stadtmitte						
Lagerstr.	Weißdorn	11	abgestorben			3048/ 6

Baumbericht 2016/2017**Teil A Alleebäume**

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
20 Brinckmansdorf						
Grefenwäscheweg	Eberesche	13	abgestorben			3012/ 20
Timmermannsstrat	Ahorn	6	abgestorben			3020/ 112
24 Toitenwinkel						
A.-Schweitzer-Str.	Ahorn	5	abgestorben			3025/ 37
Lindenallee	Linde	53	Bodenaufwölbungen			3040/ 48
Toitenwinkler Allee	Linde	15	abgestorben			3024/ 101
Toitenwinkler Allee	Linde	14	abgestorben			3024/ 253
25 Gehlsdorf						
Fährstr.	Linde	83	abgestorben			3002/ 9
Fährstr.	Linde	68	Stammausfaulung			3002/ 14
Langenort Hufe	Weide	31	abgestorbene Rindenpartien		X	3018/ 2
Langenort Hufe	Weide	29	abgestorbene Rindenpartien		X	3018/ 3
Langenort Hufe	Weide	88	abgestorben		X	3018/ 6
Langenort Hufe	Weide	102	Stammausfaulung		X	3018/ 7
Langenort Hufe	Weide	86	abgestorbene Rindenpartien		X	3018/ 10
26 Hinrichsdorf						
Neu Hinrichsdorf	Esche	14	abgestorben			3010/ 90
Neu Hinrichsdorf	Esche	11	abgestorben			3010/ 96
28 Nienhagen						
Hinrichshäger Str./L22	Linde	10	abgestorben			3004/ 15

Gesamt 48 Bäume

Baumbericht 2016/2017

Teil A Alleebäume

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
----------	-------------	-------------	------------	-----------	-----------------	------------------------

Sofortfällungen waren notwendig wegen akuter Gefahr.
Sämtl. Bäume mit Stammdurchmesser "0" wurden noch nicht vollständig mit ihren Stammdaten erfasst.

Baumbericht 2016/2017

Teil B Straßenbäume

Standort	Baumgattung	St.-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
01 Seebad Warnemünde						
Alter Strom/Bahnhofsbrücke bis Zollamt (3. und 4.BA)	Ulme	29	Krone teilweise abgestorben			1102/02 145
Alter Strom/Bahnhofsbrücke bis Zollamt (3. und 4.BA)	Ulme	45	Krone teilweise abgestorben			1102/02 147
Am Leuchtturm/Straßenbäume	Ulme	13	Krone teilweise abgestorben			1115/05 3
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Linde	25	Pilzfruchtkörper			3030/01 141
Parkstr./R.-Wagner-Str.bis Groß Kleiner Weg	Birke	35	Bruchgefahr			3030/01 209
Rostocker Str.	Kastanie	73	Pilzfruchtkörper		X	3002/ 1
Weg zum Bahnhofstunnel	Ulme	17	abgestorben			3039/ 3
Werftallee	Pappel	95	Sturmschaden	Sofortfällung	X	3042/01 293
02 Dietrichshagen						
Groß Kleiner Weg/Dober.Landstr.bis Ortsteilgrenze	Weide	17	Krone teilweise abgestorben			3020/ 107
Groß Kleiner Weg/Dober.Landstr.bis Ortsteilgrenze	Erle	24	Bruchgefahr			3020/ 165
Ostseeradfernweg/ Kleiner Sommerweg	Birke	19	abgestorben			3010/ 43
Ostseeradfernweg/ Kleiner Sommerweg	Birke	37	Fäulnis am Stammfuß			3010/ 50
Ostseeradfernweg/ Kleiner Sommerweg	Birke	25	Fäulnis am Stammfuß			3010/ 54
Ostseeradfernweg/ Kleiner Sommerweg	Birke	35	Stammausfaulung			3010/ 59
Ostseeradfernweg/ Kleiner Sommerweg	Eiche	60	Krone teilweise abgestorben			3010/ 77
Pappelweg	Weide	27	Bruchgefahr		X	3008/ 101
Pappelweg	Weide	11	Bruchgefahr		X	3008/ 103

Baumbericht 2016/2017**Teil B Straßenbäume**

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Pappelweg	Eiche	15	Bruchgefahr		X	3008/ 104
Pappelweg	Weide	13	Bruchgefahr		X	3008/ 105
Pappelweg	Hain-/Weißbuche	10	Bruchgefahr		X	3008/ 108
Pappelweg	Weide	20	Bruchgefahr		X	3008/ 110
Pappelweg	Hain-/Weißbuche	10	Bruchgefahr		X	3008/ 111
Pappelweg	Erle	11	Bruchgefahr		X	3008/ 112
Pappelweg	Kirsche, Pflaume	11	Bruchgefahr		X	3008/ 114
Pappelweg	Hain-/Weißbuche	10	Bruchgefahr		X	3008/ 119
Pappelweg	Ahorn	13	Bruchgefahr		X	3008/ 122
Pappelweg	Ahorn	10	Bruchgefahr		X	3008/ 124
Pappelweg	Weide	19	Bruchgefahr		X	3008/ 127
Pappelweg	Ahorn	12	abgestorben		X	3008/ 129
Pappelweg	Ahorn	11	Bruchgefahr		X	3008/ 132
Pappelweg	Ahorn	10	Bruchgefahr		X	3008/ 133
Pappelweg	Weide	11	Bruchgefahr		X	3008/ 135
Pappelweg	Erle	21	Bruchgefahr		X	3008/ 138
Pappelweg	Erle	10	Bruchgefahr		X	3008/ 141
Pappelweg	Erle	10	Bruchgefahr		X	3008/ 143
Pappelweg	Erle	10	Bruchgefahr		X	3008/ 144
Pappelweg	Kirsche, Pflaume	25	Bruchgefahr		X	3008/ 156
03 Markgrafenheide						
Budentannenweg	Birke	45	Stammausfaltung			3006/ 2
Warnemünder Str./Ortslage Markgrafenheide	Pappel	20	Bodenaufwölbungen			3002/ 123

Baumbericht 2016/2017

Teil B Straßenbäume

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Warnemünder Str./Ortslage Markgrafenheide	Birke	44	Bruchgefahr			3002/ 155
Warnemünder Str./Ortslage Markgrafenheide	Kiefer	41	Stammausfaulung			3002/ 172
04 Hohe Düne						
Hohe Düne /bis Pumpwerk	Ahorn	51	Krone teilweise abgestorben			3003/01 58
Hohe Düne /bis Pumpwerk	Ahorn	57	Krone teilweise abgestorben			3003/01 61
Hohe Düne /bis Pumpwerk	Pappel	33	Bruchgefahr			3003/01 84
05 Hinrichshagen						
Markgrafenheide bis Hinrichshagen	Kastanie	75	Krone teilweise abgestorben			3001/ 93
Markgrafenheide bis Hinrichshagen	Birke	11	Kappstellen eingefault			3001/ 119
08 Lichtenhagen						
Eutiner Str.	Kastanie	24	Druckzwiesel mit Rissbildung	Rinde an mehreren Stellen abgestorben	X	3005/ 39
Groß Kleiner Weg/Sternbergerstr. bis Ortsteilgrenze 02	Weide	80	Bruchgefahr			3020/ 22
Groß Kleiner Weg/Sternbergerstr. bis Ortsteilgrenze 02	Pappel	73	Wurzelverletzung	Wurzeln sterben ab, Baum senkt sich, einseitige Krone		3020/ 53
Klein Lichtenhäger Weg	Weide	24	Pilzfruchtkörper			3024/ 7
Klein Lichtenhäger Weg	Weide	33	abgestorben	8 von 11 Stämmlingen abgestorben		3024/ 10
Klein Lichtenhäger Weg	Pappel	18	abgestorben			3024/ 32

Baumbericht 2016/2017

Teil B Straßenbäume

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
S-Bahn-Brücke Lichtenhagen	Weide	35	abgestorben			3039/ 2
S-Bahn-Brücke Lichtenhagen	Weide	41	Bruchgefahr	Stämmlinge gerissen		3039/ 3
Stadtautobahn/B103	Weide	29	Pilzfruchtkörper		X	3040/ 5
09 Groß Klein						
Groß Klein Dorf	Esche	54	Pilzfruchtkörper	Kohlen Kugel Pilz	X	3020/02 49
Riedenberg	Pappel	20	Wurzelverletzung		X	3008/ 28
10 Lütten Klein						
Usedomer Str.	Scheinakazie	19	Fäulnis am Stammfuß			3013/ 20
11 Evershagen						
Erich-Kästner-Weg	Scheinakazie	32	Schrägstand	in den Lichtraum Straße, Eingabe Müllabfuhr		3029/15 1
M.-A.-Nexö-Ring/Pappelhof	Pappel	39	Druckwiesel mit Rissbildung			3020/01 7
M.-A.-Nexö-Ring/Pappelhof	Pappel	36	Druckwiesel mit Rissbildung			3020/01 10
Mühlenstr./Messestr.-Stadtgrenze	Ahorn	25	Kronenteilausbruch			3023/ 40
Sievershagener Weg/einschl. Parktasche Würfelhaus	Birke	36	Sturmschaden		X	3029/01 11
Sievershagener Weg/einschl. Parktasche Würfelhaus	Birke	23	Sturmschaden		X	3029/01 12

Baumbericht 2016/2017Teil B Straßenbäume

Standort	Baumgattung	St.-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Stievershager Weg/einschl. Parktasche Würfelhaus	Birke	33	Sturmschaden		X	3029/01 13
Th.-Körner- Str.	Fichte	18	abgestorben			3030/ 18
Th.-Körner-Str./Evershagen Dorf/PP	Weide	14	Bodenaufwölbungen		X	3034/ 14
Th.-Körner-Str./Evershagen Dorf/PP	Weide	28	Bruchgefahr		X	3034/ 15
12 Schmarl						
Marieneher Str.	Ahorn	30	Bruchgefahr		X	3023/ 49
Schmarl Dorf/Groß Kleiner Damm bis Fährhaus Schmarl	Weide	17	Druckzwiesel mit Rissbildung		X	3026/ 12
Schmarl Dorf/Groß Kleiner Damm bis Fährhaus Schmarl	Weide	32	Druckzwiesel mit Rissbildung		X	3026/ 13
13 Reutershagen						
An der Jägerbäk /Pflegeflächen RSAG	Weide	21	Bruchgefahr			3043/ 17
A.-Schulze-Str./Zugang KGA 'Feierabend'	Birke	25	Fäulnis am Stammfuß			3055/ 1
Kuphalstr.	Scheinakazie	70	Krone teilweise abgestorben			3001/ 38
Kuphalstr.	Linde	73	Pilzfruchtkörper			3001/ 112
Schulenburgstr.	Weide	10	Bruchgefahr			3019/ 17
Schulenburgstr.	Weide	10	Bruchgefahr		X	3019/ 18
14 Hansaviertel						
Bei der Tweel	Kirsche, Pflaume	13	Bodenaufwölbungen		X	3018/ 2
15 Gartenstadt						
Am Westfriedhof	Weide	31	Pilzfruchtkörper			3008/ 2
Birkenweg	Holunder	21	abgestorben			3018/ 13

Baumbericht 2016/2017Teil B Straßenbäume

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Buchenweg	Tanne	46	Fäulnis am Stammfuß			3041/ 19
Groß Schwaßer Weg	Eiche	38	Bruchgefahr	mittelfristig instabile V-Vergablung		3009/ 9
Groß Schwaßer Weg	Weide	24	abgestorben			3009/ 13
Groß Schwaßer Weg	Weide	18	Krone teilweise abgestorben	Fortschreitend		3009/ 14
Groß Schwaßer Weg	Weide	20	abgestorben			3009/ 17
Groß Schwaßer Weg	Scheinakazie	29	Fäulnis am Stammfuß	faulende Zugholzseite		3009/ 40
Groß Schwaßer Weg	Ahorn	42	Bodenaufwölbungen			3009/ 45
Groß Schwaßer Weg	Weide	25	abgestorben			3009/ 64
Groß Schwaßer Weg	Weide	25	Pilzfruchtkörper			3009/ 102
Kringelhof	Kirsche, Pflaume	37	abgestorben			3026/ 2
Kringelhof	Kirsche, Pflaume	30	abgestorben			3026/ 3
Kringelhof	Kirsche, Pflaume	21	abgestorben			3026/ 4
Kringelhof	Kirsche, Pflaume	54	abgestorben			3026/ 5
PP Am Westfriedhof	Ahorn	21	Druckzwiesel mit Rissbildung	alle Ständer mit Rissbildung		3007/ 23
Rennbahnallee	Ahorn	21	Krone teilweise abgestorben			3010/01 51
Rennbahnallee	Ahorn	69	Krone teilweise abgestorben			3010/01 53
Rennbahnallee	Ahorn	33	abgestorben			3010/01 56
Rennbahnallee	Ahorn	22	abgestorben			3010/01 58
Rennbahnallee	Ahorn	64	Krone teilweise abgestorben			3010/01 64

Baumbericht 2016/2017

Teil B Straßenbäume

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Rennbahnallee	Ahorn	23	Krone teilweise abgestorben			3010/01 78
Satower Str./PP Asylbewerberheim	Hain-/Weißbuche	8	Sonstiges	Efeubewuchs		3011/ 4
Stadtweide Reihenhäuser	Unbestimmt	18	Pilzfruchtkörper			3023/ 7
Tannenweg	Scheinakazie	22	Stammausfaltung	diverse Ebenen		3020/ 26
Tannenweg	Scheinakazie	26	Fäulnis am Stammfuß			3020/ 111
Tannenweg	Scheinakazie	31	Schrägstand			3020/ 144
Tannenweg	Pappel	27	Schrägstand			3020/ 147
Tannenweg	Pappel	29	Schrägstand			3020/ 148
Tannenweg	Weide	19	abgestorben			3020/ 177
16 Kröpeliner-Tor-Vorstadt						
Werftstr.	Scheinakazie	60	Sturmschaden	Sofortfällung		3029/ 22
17 Südstadt						
Am Kringelgraben	Tanne	30	abgestorben			3036/ 32
Damerower Weg	Kirsche, Pflaume	25	Fäulnis am Stammfuß			3019/ 41
E.-Schlesinger-Str./Südring bis Bei der Tweel	Ahorn	11	abgestorben		X	3014/01 160
E.-Schlesinger-Str./Südring bis Bei der Tweel	Ahorn	11	Bruchgefahr		X	3014/01 162
E.-Weinert-Str.	Scheinakazie	80	Pilzfruchtkörper		X	3020/ 3
Lomonossowstr.	Weide	48	Bruchgefahr			3007/ 21
Lomonossowstr.	Weide	40	Sonstiges	ragt ins LRP		3007/ 26
Lomonossowstr.	Pappel	18	abgestorben			3007/ 27
Lomonossowstr.	Weide	26	Sonstiges	ragt ins lrp		3007/ 31
Pütterweg/ KGA	Birke	25	Vandalismus			3034/01 6
Pütterweg/ KGA	Holunder	22	abgestorben			3034/01 7

Baumbericht 2016/2017Teil B Straßenbäume

Standort	Baumgattung	St.-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Rudolf-Diesel-Straße	Pappel	70	Druckwiesel mit Rissbildung			3013/ 6
Semmelweisstr.	Weide	110	Bruchgefahr			3025/ 37
Semmelweisstr.	Kirsche, Pflaume	34	Bruchgefahr			3025/ 38
Semmelweisstr.	Weide	50	Bruchgefahr			3025/ 42
Südring/einschl. Wendeschleife	Weide	32	abgestorben			3001/01 16
Tychsenstraße	Eiche	38	Bruchgefahr	fäulnis am stammfuß		3006/ 55
Tychsenstraße	Ahorn	35	abgestorbene Rindenpartien	Brandschaden		3006/ 58
18 Biestow						
Bienenweide	Weide	28	Pilzfruchtkörper			3004/03 1
Klein Stover Weg	Weide	28	Bruchgefahr			3006/ 46
Klein Stover Weg	Weide	64	Bruchgefahr			3006/ 47
Klein Stover Weg	Weide	16	Bruchgefahr			3006/ 61
Neue Reihe	Birke	28	Pilzfruchtkörper		X	3010/ 15
Neue Reihe	Birke	31	Fäulnis am Stammfuß			3010/ 16
Neue Reihe	Birke	30	Bruchgefahr			3010/ 18
Neue Reihe	Birke	19	Bruchgefahr			3010/ 26
Neue Reihe	Birke	29	abgestorben			3010/ 33
19 Stadtmitte						
Alter Markt	Linde	65	Sturmschaden		X	3027/01 6
Am Petridamm	Scheinakazie	32	Bruchgefahr			3038/ 8
Am Strande/Ecke Slüterstr.	Weide	57	Druckwiesel mit Rissbildung	Sofortfällung	X	1137/02 2
Bei der Marienkirche	Linde	70	Pilzfruchtkörper		X	3025/ 7

Baumbericht 2016/2017Teil B Straßenbäume

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Goethestr.	Linde	38	abgestorben			3012/ 5
K.-Adenauer-Platz	Blasenbaum	10	abgestorben			3007/ 9
Parkplatz am Kuhtor	Esche	15	abgestorben			3033/ 8
20 Brinckmansdorf						
Käppen- Pött- Weg	Kiefer	14	abgestorben			3015/ 5
Käppen- Pött- Weg	Kiefer	14	abgestorben			3015/ 7
Käppen- Pött- Weg	Kiefer	22	abgestorben			3015/ 8
Kösterbecker Weg	Scheinakazie	51	Pilzfruchtkörper			3008/06 2
Mühlendamm	Linde	0	Pilzfruchtkörper			3058/ 148
Riekdahler Weg	Pappel	90	Schrägstand			3006/ 3
Riekdahler Weg	Pappel	110	Stammausfaltung			3006/ 18
Riekdahler Weg	Pappel	60	Fäulnis am Stammfuß			3006/ 34
Riekdahler Weg	Weide	20	Fäulnis am Stammfuß			3006/ 36
Riekdahler Weg	Weide	25	Fäulnis am Stammfuß			3006/ 37
Riekdahler Weg	Pappel	70	Fäulnis am Stammfuß			3006/ 38
Riekdahler Weg	Pappel	50	Fäulnis am Stammfuß			3006/ 39
Riekdahler Weg	Weide	160	Fäulnis am Stammfuß			3006/ 44
Riekdahler Weg	Weide	30	Stammausfaltung			3006/ 48
Rövershäger Chaussee/B105	Weide	41	Bruchgefahr			3030/01 79
Rövershäger Chaussee/B105	Weide	16	Bruchgefahr			3030/01 83
Tessiner Str.	Ulme	8	abgestorben			3001/01 52
Weg Riekdahl	Erle	25	abgestorben		X	3026/ 63

Baumbericht 2016/2017

Teil B Straßenbäume

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
21 Dierkow-Neu						
Rövershäger Chaussee/B105	Weide	16	Bruchgefahr		X	3030/ 105
Rövershäger Chaussee/B105	Weide	19	Bruchgefahr			3030/ 109
Rövershäger Chaussee/B105	Weide	19	Bruchgefahr			3030/ 112
Rövershäger Chaussee/B105	Weide	18	Bruchgefahr			3030/ 119
23 Dierkow-West						
Fontaneweg	Birke	33	Stammausfaltung			3005/ 1
Fontaneweg	Scheinakazie	17	Bruchgefahr			3005/ 6
Fontaneweg	Scheinakazie	12	Bruchgefahr			3005/ 7
Fontaneweg	Scheinakazie	19	Bruchgefahr			3005/ 8
Fontaneweg	Scheinakazie	14	Bruchgefahr			3005/ 11
Hinrichsdorfer Str.	Linde	41	Stammausfaltung			3001/ 90
24 Toitenwinkel						
Durchgang Weidendamm- Lindenallee	Pappel	102	abgestorben			3046/ 23
25 Gehlsdorf						
F.-Schuchardt-Str.	Weide	28	Bruchgefahr			3014/ 22
Gehlsheimer Str.	Ahorn	43	Krone teilweise abgestorben			3001/ 96
Langenort Hufe	Weide	31	abgestorben		X	3018/ 32
Langenort Hufe	Weide	111	Fäulnis am Stammfuß		X	3018/ 34
Langenort Hufe	Weide	73	Bruchgefahr		X	3018/ 39
Melkweg	Weide	64	Krone teilweise abgestorben			3026/ 5
Melkweg	Weide	100	Krone teilweise abgestorben			3026/ 6
Melkweg	Weide	80	Krone teilweise abgestorben			3026/ 7

Baumbericht 2016/2017**Teil B Straßenbäume**

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Pressentinstr./Kirchenplatz bis F.-Schuchardt-Str.	Linde	45	Stammausfaulung			3003/ 1
Pressentinstr./Kirchenplatz bis F.-Schuchardt-Str.	Pappel	108	Bruchgefahr			3003/ 5
Rostocker Str.	Eiche	56	Pilzfruchtkörper			3004/ 40
Rostocker Str.	Weide	64	Bruchgefahr			3004/ 72
Up`n Warnowsand	Birke	23	Bruchgefahr			3027/ 129
Up`n Warnowsand	Birke	13	Bruchgefahr			3027/ 150
WG Langenorter Hufe/Gerstenweg	Weißdorn	8	angebroschene Äste/Ast			3015/04 6
26 Hinrichsdorf						
Goorstorfer Str.	Weide	45	Bruchgefahr			3005/ 27
Goorstorfer Str.	Weide	36	Bruchgefahr			3005/ 49
Goorstorfer Str.	Weide	26	Bruchgefahr			3005/ 50
Hinrichsdorf	Linde	49	Pilzfruchtkörper			3003/ 58
Hinrichsdorf	Linde	42	abgestorben			3003/ 59
27 Krummendorf						
Warnowrande	Weide	22	Bruchgefahr			3004/ 1
Warnowrande	Weide	22	Bruchgefahr			3004/ 2
Warnowrande	Weide	25	Bruchgefahr			3004/ 3
28 Nienhagen						
Barkenweg/ außerhalb Wohngebiet	Pappel	115	Bruchgefahr			3007/ 8
Barkenweg/ außerhalb Wohngebiet	Pappel	95	Bruchgefahr			3007/ 9
Ludwig-Krause-Str.	Pappel	35	Stammausfaulung			3001/08 9
Radweg Alte Graaler Landstr.	Erle	22	abgestorben			3006/ 158

Baumbericht 2016/2017**Teil B Straßenbäume**

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
30 Stuthof						
Radweg Alte Graaler Landstr./L22	Weide	48	abgestorben			3006/ 2

Gesamt 200 Bäume

Sofortfällungen waren notwendig wegen akuter Gefahr.
 Sämtl. Bäume mit Stammdurchmesser "0" wurden noch nicht vollständig mit ihren Stammdaten erfasst.

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St.-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
01 Seebad Warnemünde						
Bahnhofsanlagen Warnemünde Grünflächen	Ahorn	68	Krone teilweise abgestorben			1101/01 63
Bahnhofsanlagen Warnemünde Grünflächen	Ulme	45	abgestorben			1101/01 113
Bahnhofsanlagen Warnemünde Grünflächen	Esche	29	Fäulnis am Stammfuß			1101/01 125
Bahnhofsanlagen Warnemünde Grünflächen	Esche	33	Fäulnis am Stammfuß			1101/01 127
Kurpark	Eiche	53	Krone teilweise abgestorben			1117/01 278
Kurpark	Eiche	48	Kronenteilausbruch			1117/01 317
Kurpark	Eiche	43	Kronenteilausbruch			1117/01 318
Kurpark	Birke	40	Krone teilweise abgestorben			1117/01 390
Neuer Friedhof Warnemünde	Birke	93	Pilzfruchtkörper			5002/ 99
Neuer Friedhof Warnemünde	Esche	33	Kronenteilausbruch			5002/ 100
Neuer Friedhof Warnemünde	Birke	44	Fäulnis am Stammfuß			5002/ 220
Neuer Friedhof Warnemünde	Kirsche, Pflaume	47	Stammausfaulung			5002/ 434
R.-Wagner-Str./vor Wohnblöcken Giebel Nr.33-39	Holunder	23	Bruchgefahr			1110/ 36
R.-Wagner-Str./vor Wohnblöcken Giebel Nr.33-39	Holunder	20	Schrägstand			1110/ 42
R.-Wagner-Str./vor Wohnblöcken Giebel Nr.33-39	Kirsche, Pflaume	25	abgestorben			1110/ 43
Stephan-Jantzen-Park	Buche	48	abgestorben			1118/01 109
Stephan-Jantzen-Park	Birke	30	Bruchgefahr			1118/01 251
Stephan-Jantzen-Park	Ulme	19	abgestorben			1118/01 445
Stephan-Jantzen-Park	Ulme	32	abgestorben			1118/01 481

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St.-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Strandpromenade/Böschung Hanse-Hotel/WTC	Ahorn	30	Krone teilweise abgestorben			1115/06 10
Strandpromenade/Böschung Hanse-Hotel/WTC	Pappel	36	Krone teilweise abgestorben			1115/06 17
Strandpromenade/Böschung Hanse-Hotel/WTC	Pappel	38	Krone teilweise abgestorben			1115/06 19
Strandpromenade/Böschung Hanse-Hotel/WTC	Pappel	32	Krone teilweise abgestorben			1115/06 20
Strandpromenade/Böschung Hanse-Hotel/WTC	Pappel	26	Krone teilweise abgestorben			1115/06 22
Strandpromenade/Böschung Hanse-Hotel/WTC	Kiefer	39	Bruchgefahr			1115/06 25
Strandpromenade/einschl. Beete Am Leuchtturm	Götterbaum	30	Fäulnis am Stammfuß			1115/01 16
02 Diedrichshagen						
Hinter den Dünen 4	Weide	30	Bruchgefahr			1101/06 4
04 Hohe Düne						
GSP Am Tonnenhof/Grünfläche	Kirsche, Pflaume	33	abgestorben			1104/02 5
Oberlotse-Voß-Weg/ Grünfläche	Pappel	57	Bruchgefahr			1104/03 9
Oberlotse-Voß-Weg/ Grünfläche	Pappel	75	Bruchgefahr			1104/03 24
08 Lichtenhagen						
Flensburger Str./gegenüber Waschanlage bis Möllner Str.	Pappel	70	Krone teilweise abgestorben			1116/ 5
Flensburger Str./Schutzpfl. Waschanlage	Eiche	50	Stammausfaulung			1115/ 8
Schleswiger Str./Möllner Str./um Schule	Kirsche, Pflaume	30	Stammausfaulung			1101/ 46
Schleswiger Str./Möllner Str./um Schule	Ahorn	30	Bodenaufwölbungen			1101/ 47
Schleswiger Str./Möllner Str./um Schule	Ahorn	30	Bodenaufwölbungen			1101/ 56
Schleswiger Str./Möllner Str./um Schule	Ahorn	25	abgestorben			1101/ 57
Teterower Str./Ecke Grabower Str.	Weide	14	Bodenaufwölbungen			1127/ 1

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Wohngebiet Ostseewelle/Gnoiener Weg /um GSP	Kirsche, Pflaume	20	Sturmschaden	Stämmlinge sind auseinander gebrochen, alle 4 Fällen		1141/02 11
Wohngebiet Ostseewelle/Richtenberger Str./Grünfl.	Weide	60	Bruchgefahr			1140/ 7
09 Groß Klein						
A.-Tischbein-Str./ehem. Schulgarten	Ahorn	20	Krone teilweise abgestorben			1102/ 18
A.-Tischbein-Str./ehem. Schulgarten	Ahorn	20	Krone teilweise abgestorben			1102/ 19
A.-Tischbein-Str./Kl. Warnowdamm/an ehem. Grundschule	Ahorn	37	Pilzfruchtkörper			1103/ 17
Gerüstbauerring bis Taklerring /Grünfläche an Schule	Linde	10	Krone teilweise abgestorben	2/3 abgestorben		1135/01 9
Gerüstbauerring bis Taklerring /Grünfläche an Schule	Weide	25	Bruchgefahr			1135/01 43
Gerüstbauerring bis Taklerring /Grünfläche an Schule	Weide	25	Bruchgefahr			1135/01 44
Gerüstbauerring bis Taklerring /Grünfläche an Schule	Weide	35	Bruchgefahr			1135/01 45
Gerüstbauerring bis Taklerring /Grünfläche an Schule	Weide	40	Schrägstand			1135/01 46
Groß Kleiner Allee/Niegen Enn	Weide	0	abgestorbene Rindenpartien	2/3 abgestorben		1144/ 9
Kleiner Warnowdamm/Groß Kleiner Damm hinter PP Nr.6	Weide	35	Bruchgefahr			1145/01 22

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St.-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Mahlbusenerweiterung/Dänenberg/PK2	Ahorn	18	Krone teilweise abgestorben			1154/01 86
Spielanlage Schiffbauerring/Grünfläche	Weide	25	Druckzwiesel mit Rissbildung	Sofortfällung	X	1119/05 104
Spielanlage Schiffbauerring/Grünfläche	Weide	20	Bruchgefahr			1119/05 105
Warnowblick/Grünfläche	Kirsche, Pflaume	6	abgestorben			1109/03 34
10 Lütten Klein						
Biotop Schleswiger Str. (Laichgewässer LK)	Kirsche, Pflaume	40	Bodenaufwölbungen			1173/ 5
Grünfläche St.-Petersburger-Str.19/	Ahorn	40	Druckzwiesel mit Rissbildung			1108/03 21
Grünfläche St.-Petersburger-Str.19/	Ahorn	45	Schrägstand	ragt in das Lichtraumprofil		1108/03 22
Ostseeallee/zwischen Bussleife u. Wohnblock	Pappel	45	Kronenteilausbruch			1133/ 10
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Ahorn	22	Pilzfruchtkörper		X	1100/07 141
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Ahorn	22	Pilzfruchtkörper		X	1100/07 141
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Pappel	22	Bruchgefahr			1100/07 226
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Kiefer	24	Krone teilweise abgestorben			1100/07 240
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Esche	32	Druckzwiesel mit Rissbildung			1100/07 249
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Eiche	25	Krone teilweise abgestorben			1100/07 270
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Esche	22	Pilzfruchtkörper			1100/07 297
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Ahorn	20	Pilzfruchtkörper			1100/07 298
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Scheinakazie	30	Fäulnis am Stammfuß			1100/07 368
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Birke	20	Stammausfaltung			1100/07 880
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Esche	30	Sturmschaden	Krone auseinander gebrochen	X	1100/07 882

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Esche	40	Sturmschaden		X	1100/07 883
Wendeschleife Rügener Str./Havarieweg bis Würfelhäuser	Kirsche, Pflaume	30	Bruchgefahr		X	1174/ 19
Wendeschleife Rügener Str./Havarieweg bis Würfelhäuser	Pappel	60	Bodenaufwölbungen		X	1174/ 20
Wendeschleife Rügener Str./Havarieweg bis Würfelhäuser	Pappel	60	Bodenaufwölbungen		X	1174/ 21
11 Evershagen						
M.-A.-Nexö-Ring/Schutzpflanzung	Pappel	150	Druckzwiesel mit Rissbildung			1125/01 2
Park Am Fischerdorf/PK2	Weide	25	Bruchgefahr			1100/01 350
Park Am Fischerdorf/PK2	Weide	29	Bruchgefahr			1100/01 351
Park Am Fischerdorf/PK2	Weide	35	Druckzwiesel mit Rissbildung		X	1100/01 444
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	40	Pilzfruchtkörper			1100/01 899
Park Am Fischerdorf/PK2	Weide	55	Druckzwiesel mit Rissbildung			1100/01 900
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	15	abgestorben			1100/01 901
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	30	Stammausfaltung			1100/01 902
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	15	Krone teilweise abgestorben			1100/01 903
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	20	Krone teilweise abgestorben			1100/01 904
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	20	Krone teilweise abgestorben			1100/01 905
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	20	Krone teilweise abgestorben			1100/01 906
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	30	Krone teilweise abgestorben			1100/01 907
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	25	Krone teilweise abgestorben			1100/01 908
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	25	Krone teilweise abgestorben			1100/01 909

Baumbericht 2016/2017**Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)**

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	25	Krone teilweise abgestorben			1100/01 910
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	35	Stammausfaltung			1100/01 911
Park Am Fischerdorf/PK2	Esche	50	Bodenaufwölbungen			1100/01 912
Park Am Fischerdorf/PK2	Eiche	40	Krone teilweise abgestorben			1100/01 913
Park Am Fischerdorf/PK2	Ahorn	50	Bodenaufwölbungen			1100/01 914
Park Am Fischerdorf/PK2	Weide	25	Bruchgefahr			1100/01 915
Park Am Fischerdorf/PK2	Weide	25	Bruchgefahr			1100/01 916
Park Am Mühlenteich/PK2	Tanne	13	Bodenaufwölbungen		X	1135/02 22
Wanderweg am Scharmler Bach	Ahorn	29	Bodenaufwölbungen			1150/ 113
Wanderweg am Scharmler Bach	Weide	28	abgestorben			1150/ 145
Wanderweg am Scharmler Bach	Lärche	17	abgestorben			1150/ 199
Wanderweg am Scharmler Bach	Lärche	22	abgestorben			1150/ 200
12 Schmarl						
Kolumbusring/Wäldchen	Pappel	60	Bodenaufwölbungen			1101/ 3
Kolumbusring/Wäldchen	Pappel	50	Bodenaufwölbungen			1101/ 4
Kolumbusring/Wäldchen	Pappel	40	Bruchgefahr			1101/ 5
Kolumbusring/Wäldchen	Pappel	50	Wurzelverletzung			1101/ 6
R.-Amundsens-Str./Grünflächen um BSP	Eiche	27	Krone teilweise abgestorben			1108/03 7
R.-Amundsens-Str./Grünflächen um BSP	Eiche	22	Stammausfaltung			1108/03 8
St.-Jantzen-Ring/am PP Hs.Nr.41-50	Pappel	100	Risse			1110/ 4
13 Reutershagen						
Goerdeler Str./Hamburger Str./Clara-Zetkin-Str.	Ulm	42	Pilzfruchtkörper			1124/ 10
Goerdeler Str./Hochhaus bis Brunnen	Trompetenbaum	12	Krone teilweise abgestorben			1117/ 7

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St.-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Goerdeler Str./Hochhaus bis Brunnen	Eberesche	18	abgestorben			1117/ 35
Hamburger Str./Graf-Schwerin-Str. bis Grazer Str.	Fichte	22	Stammausfaltung			1125/ 3
Hamburger Str./Graf-Schwerin-Str. bis Grazer Str.	Kirsche, Pflaume	16	Pilzfruchtkörper		X	1125/ 151
Hamburger Str./Graf-Schwerin-Str. bis Grazer Str.	Ulme	21	Krone teilweise abgestorben			1125/ 180
Hamburger Str./Graf-Schwerin-Str. bis Grazer Str.	Eberesche	25	abgestorben			1125/ 209
Hamburger Str./Graf-Schwerin-Str. bis Grazer Str.	Pappel	32	Stammausfaltung			1125/ 226
Holbeinplatz/hinter Bushaltestelle	Weide	35	Krone teilweise abgestorben			1153/ 6
Immendiek Grünfläche	Ahorn	25	Kronenteilausbruch			1114/02 2
Immendiek Grünfläche	Ahorn	32	Krone teilweise abgestorben			1114/02 10
Immendiek Grünfläche	Ahorn	29	Pilzfruchtkörper			1114/02 63
Immendiek Grünfläche	Esche	26	abgestorben			1114/02 116
Immendiek Grünfläche	Esche	23	abgestorben			1114/02 117
Kuphalstr./Schweriner Str./am Straßenbahndepot	Scheinakazie	10	Bruchgefahr			1150/ 12
Kuphalstr./Schweriner Str./am Straßenbahndepot	Ahorn	6	Bruchgefahr			1150/ 19
Schwanenteichpark/Grünfläche	Kirsche, Pflaume	10	abgestorben		X	1132/05 97
Schwanenteichpark/Grünfläche	Scheinakazie	35	Pilzfruchtkörper			1132/05 160
Schwanenteichpark/Grünfläche	Kirsche, Pflaume	30	Pilzfruchtkörper			1132/05 266
Schwanenteichpark/Grünfläche	Kirsche, Pflaume	25	Krone teilweise abgestorben			1132/05 329
Schwanenteichpark/Grünfläche	Birke	35	Fäulnis am Stammfuß			1132/05 364
Schwanenteichpark/Grünfläche	Kirsche, Pflaume	25	Pilzfruchtkörper			1132/05 368
14 Hansaviertel						
Barnstorfer Anlagen /Bäume	Eiche	67	Pilzfruchtkörper			1113/03 878
Barnstorfer Anlagen /Bäume	Lebensbaum	64	Stammausfaltung			1113/03 1046

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Barnstorfer Anlagen /Bäume	Buche	83	Pilzfruchtkörper			1113/03 1067
Barnstorfer Anlagen /Bäume	Eiche	68	Pilzfruchtkörper			1113/03 1423
Barnstorfer Anlagen /Bäume	Buche	68	Rindenverletzungen			1113/03 2059
Barnstorfer Anlagen /Bäume	Eiche	65	Pilzfruchtkörper			1113/03 2070
Barnstorfer Anlagen /Bäume	Douglasie	25	abgestorben			1113/03 2072
Barnstorfer Anlagen /Bäume	Birke	45	abgestorben			1113/03 2073
Barnstorfer Anlagen /Bäume	Scheinakazie	20	Stammausfaltung			1113/03 2074
Barnstorfer Anlagen /Bäume	Scheinakazie	25	Stammausfaltung			1113/03 2075
15 Gartenstadt						
Biker Parcours Barnstorfer Wald	Scheinakazie	54	Fäulnis am Stammfuß	ausgeprägt		1106/04 33
Biker Parcours Barnstorfer Wald	Eiche	39	Bodenaufwölbungen			1106/04 53
Biker Parcours Barnstorfer Wald	Scheinakazie	41	Fäulnis am Stammfuß			1106/04 63
BW /Westfriedhof	Edelkastanie	90	Stammausfaltung			1106/01 2
BW /Westfriedhof	Edelkastanie	120	Stammausfaltung			1106/01 3
BW /Westfriedhof	Edelkastanie	70	Stammausfaltung		X	1106/01 4
Fichtenweg	Birke	11	Pilzfruchtkörper		X	1105/ 2
Fichtenweg	Buche	71	abgestorben		X	1105/ 5
Fichtenweg	Kiefer	67	abgestorben		X	1105/ 16
Westfriedhof	Eiche	40	Krone teilweise abgestorben			5001/ 205
Westfriedhof	Lärche	45	Pilzfruchtkörper			5001/ 228
Westfriedhof	Weide	40	Pilzfruchtkörper		X	5001/ 241

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Westfriedhof	Weide	45	Bruchgefahr	mehrere Starkastaubsbrüche		5001/ 333
Westfriedhof	Weide	45	Bruchgefahr			5001/ 347
Westfriedhof	Kiefer	10	Krone teilweise abgestorben			5001/ 360
Westfriedhof	Trompetenbaum	27	abgestorben			5001/ 430
Westfriedhof	Kiefer	25	abgestorben		X	5001/ 502
WSP Tannenweg/Grünflächen PK3	Birke	45	Sonstiges	erheblicher Druckzwiesel		1107/03 21
WSP Tannenweg/Grünflächen PK3	Weide	26	Pilzfruchtkörper			1107/03 47
WSP Tannenweg/Grünflächen PK3	Weide	41	Fäulnis am Stammfuß			1107/03 63
WSP Tannenweg/Grünflächen PK3	Ahorn	46	abgestorben	mehr als 80 %		1107/03 72
WSP Tannenweg/Grünflächen PK3	Birke	32	abgestorben			1107/03 82
16 Kröpeliner-Tor-Vorstadt						
Lindenpark/Bäume	Ahorn	72	Stammausfaltung			1125/05 172
Lindenpark/Bäume	Birke	36	Stammausfaltung		X	1125/05 822
Lindenpark/Bäume	Eiche	43	abgestorben		X	1125/05 884
Lindenpark/Bäume	Birke	50	Stammausfaltung			1125/05 900
Lindenpark/Bäume	Birke	41	Bodenaufwölbungen		X	1125/05 901
Lindenpark/Bäume	Esche	43	Pilzfruchtkörper			1125/05 1214
Lindenpark/Bäume	Weide	51	Bodenaufwölbungen			1125/05 1277
Lindenpark/Bäume	Birke	32	Stammausfaltung			1125/05 1316
Lindenpark/Bäume	Weide	27	Pilzfruchtkörper			1125/05 1324

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Lindenpark/Bäume	Linde	65	Pilzfruchtkörper			1125/05 1729
Lindenpark/Bäume	Linde	72	Pilzfruchtkörper			1125/05 1731
Thomas- Müntzer- Platz/Grünfläche	Birke	41	Krone teilweise abgestorben			1105/01 9
Thomas- Müntzer- Platz/Grünfläche	Birke	48	Krone teilweise abgestorben			1105/01 25
Thomas- Müntzer- Platz/Grünfläche	Haselnuß	13	Stammausfaulung			1105/01 28
17 Südstadt						
E.-Haeckel-Str./am Spielplatz	Ahorn	17	Bruchgefahr			1509/01 2
Kringelgrabenpark Bäume	Linde	25	Bruchgefahr			1600/06 845
Kringelgrabenpark Bäume	Ahorn	80	abgestorben			1600/06 854
Kringelgrabenpark Bäume	Ahorn	80	Pilzfruchtkörper			1600/06 857
Kringelgrabenpark Bäume	Eiche	100	Druckwiesel mit Rissbildung		X	1600/06 884
Kringelgrabenpark Bäume	Ahorn	57	abgestorbene Rindenpartien			1600/06 966
Kringelgrabenpark Bäume	Ahorn	57	abgestorbene Rindenpartien			1600/06 966
Kringelgrabenpark Bäume	Esche	45	Pilzfruchtkörper			1600/06 1092
Kringelgrabenpark Bäume	Pappel	0	Bruchgefahr			1600/06 1230
Park Rote Burg	Weide	20	Bruchgefahr			1524/02 25
Park Rote Burg	Weide	0	Sturmschaden			1524/02 28
Park Rote Burg	Weide	0	Sturmschaden			1524/02 29
Satower Str./Bahnübergang	Pappel	40	Pilzfruchtkörper			1102/ 8
Satower Str./Bahnübergang	Pappel	25	abgestorben			1102/ 9
Semmelweisstr./zw.Schule und Suchtklinik	Weide	130	Bruchgefahr			1526/ 17
Semmelweisstr./zw.Schule und Suchtklinik	Weide	40	Bruchgefahr			1526/ 18
Semmelweisstr./zw.Schule und Suchtklinik	Weide	35	Bruchgefahr			1526/ 22

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Semmelweisstr./zw.Schule und Suchtklinik	Weide	40	Bruchgefahr			1526/ 25
Südring/A.-Einstein-Str.bis M.-Planck-Str.	Ahorn	62	Druckzwiesel mit Rissbildung		X	1104/ 6
Südring/A.-Einstein-Str.bis M.-Planck-Str.	Ahorn	92	Druckzwiesel mit Rissbildung		X	1104/ 11
Südring/A.-Einstein-Str.bis M.-Planck-Str.	Ahorn	53	Pilzfruchtkörper		X	1104/ 12
Südring/Berghotel bis E.-Schlesinger-Str.	Pappel	0	Druckzwiesel mit Rissbildung			1110/ 100
Südring/Hufelandstraße	Linde	0	abgestorben		X	1204/ 7
Südring/Hufelandstraße	Ahorn	0	abgestorben		X	1204/ 8
Südring/Hufelandstraße	Ahorn	0	abgestorben		X	1204/ 9
Südring/Max-Planck-Str.bis Berghotel	Scheinakazie	25	Fäulnis am Stammfuß			1109/ 142
Südring/Max-Planck-Str.bis Berghotel	Scheinakazie	15	Fäulnis am Stammfuß			1109/ 143
Südring/Satower Str. bis Wendeschleife	Ahorn	20	Schrägstand			1105/ 39
Südring/Satower Str. bis Wendeschleife	Kirsche, Pflaume	24	Fäulnis am Stammfuß			1105/ 80
Südring/Satower Str. bis Wendeschleife	Weide	27	Fäulnis am Stammfuß			1105/ 81
Südring/Satower Str. bis Wendeschleife	Ahorn	51	Bruchgefahr			1105/ 84
Südring/Satower Str. bis Wendeschleife	Weide	33	Bruchgefahr			1105/ 85
Südring/Satower Str. bis Wendeschleife	Kirsche, Pflaume	21	abgestorben			1105/ 95
Südring/Satower Str. bis Wendeschleife	Kirsche, Pflaume	21	Pilzfruchtkörper			1105/ 104
Südring/Satower Str. bis Wendeschleife	Kirsche, Pflaume	30	Fäulnis am Stammfuß			1105/ 105
Südring/Satower Str. bis Wendeschleife	Kirsche, Pflaume	20	Fäulnis am Stammfuß			1105/ 106
Südring/Satower Str. bis Wendeschleife	Ahorn	34	Fäulnis am Stammfuß			1105/ 107
Ziolkowskistr./Erich-Weinert-Str.1-4	Eiche	32	abgestorben			1426/ 16
18 Biestow						
Dorfteich Biestow	Pappel	98	Sturmschaden	Sofortfällung	X	1101/ 20

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St.-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Dorfteich Biestow	Pappel	70	Bruchgefahr			1101/ 27
Dorfteich Biestow	Birke	57	Bruchgefahr			1101/ 29
Grünfläche am GSP Hirtenweg	Ahorn	0	Sturmschaden		X	1104/19 17
Grünfläche Weidengrund/Sildemower Weg	Weide	13	abgestorben			1104/12 12
19 Stadtmitte						
Hermann- Duncker- Platz/Saisonblumenbeet	Kirsche, Pflaume	14	Sturmschaden			1125/01 1
Reiferbahn/Grünfläche	Kirsche, Pflaume	54	abgestorben			1109/05 70
Reiferbahn/Grünfläche	Kastanie	104	Pilzfruchtkörper			1109/05 93
Reiferbahn/Grünfläche	Scheinakazie	39	Pilzfruchtkörper		X	1109/05 195
Reiferbahn/Grünfläche	Scheinakazie	0	Bruchgefahr		X	1109/05 197
Reiferbahn/Grünfläche	Scheinakazie	26	Pilzfruchtkörper		X	1109/05 198
Reiferbahn/Grünfläche	Scheinakazie	17	Bruchgefahr		X	1109/05 200
Reiferbahn/Grünfläche	Scheinakazie	22	Pilzfruchtkörper		X	1109/05 203
Stadthafen	Ulme	25	abgestorben			1119/ 55
Wallanlagen/Bäume	Ahorn	36	Druckzwiesel mit Rissbildung			1100/04 13
Wallanlagen/Bäume	Platane	49	Pilzfruchtkörper			1100/04 410
20 Brinckmansdorf						
Tessiner Str./am Stadtwald	Scheinakazie	20	Fäulnis am Stammfuß			1125/ 57
Tessiner Str./am Stadtwald	Birke	19	abgestorben			1125/ 58
Vorpomernbrücke bis Petridamm	Platane	22	Sturmschaden			1122/ 24
21 Dierkow-Neu						
Dierkower Allee/an der Straßenbahnwendschleife	Weide	17	Bruchgefahr			1135/ 7

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St.-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Dierkower Allee/an der Straßenbahnwendeschleife	Weide	29	Bruchgefahr			1135/ 8
Dierkower Allee/an der Straßenbahnwendeschleife	Weide	29	Bruchgefahr			1135/ 13
Dierkower Allee/an der Straßenbahnwendeschleife	Weide	29	Bruchgefahr			1135/ 15
Dierkower Allee/neben Straßenbahnwende Lorenzstr.	Weide	24	Bruchgefahr			1122/ 9
Dierkower Allee/neben Straßenbahnwende Lorenzstr.	Weide	24	Bruchgefahr			1122/ 10
Dierkower Allee/neben Straßenbahnwende Lorenzstr.	Weide	33	Bruchgefahr			1122/ 11
Grünfläche Spielfläche Hinrichsdorfer Str. PK 3	Weide	14	Pilzfruchtkörper			1118/04 5
Grünfläche Spielfläche Hinrichsdorfer Str. PK 3	Weide	18	Bruchgefahr			1118/04 17
Gutenbergsstr./an Haltestelle Dierkow-Zentrum	Kirsche, Pflaume	32	Druckzwiesel mit Rissbildung			1133/ 6
Lorenzstr./K.-Schumacher-Ring bis B.-Taut-Str.	Kirsche, Pflaume	14	abgestorben			1108/02 16
Randfläche B105/Berringer Str.	Weißdorn	6	Pilzfruchtkörper			1143/ 53
SSA Gutenbergsstr. Grünflächen	Ahorn	16	Kronenteilausbruch			1131/03 10
23 Dierkow-West						
Park an der Mühle/PK2	Weide	0	Stammausfallung			1103/05 96
Park an der Mühle/PK2	Birke	0	abgestorben			1103/05 151
Park an der Mühle/PK2	Birke	32	Krone teilweise abgestorben			1103/05 282

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
24 Toitenwinkel						
B.-v.-Suttner-Ring/Sporthalle/Schule/Rondell	Weißdorn	0	abgestorben			1110/ 40
B.-v.-Suttner-Ring/Sporthalle/Schule/Rondell	Weißdorn	0	abgestorben			1110/ 42
Grünfläche am GSP Baumschulenweg	Pappel	64	Krone teilweise abgestorben			1111/02 11
GSP Zum Fohlenhof/Grünfläche	Edelkastanie	16	abgestorben			1116/02 5
Hafenallee/J.-Curie-Allee/ Baumhain	Weide	35	Stammausfaltung			1109/ 3
Park am Hechtgraben/Grünflächen	Weißdorn	9	abgestorben			1106/03 24
Park am Hechtgraben/Grünflächen	Weißdorn	10	abgestorben			1106/03 25
Park am Hechtgraben/Grünflächen	Weißdorn	12	abgestorben			1106/03 26
Park am Hechtgraben/Grünflächen	Weißdorn	9	abgestorben			1106/03 27
Park am Hechtgraben/Grünflächen	Weißdorn	10	abgestorben			1106/03 28
Park am Hechtgraben/Grünflächen	Weißdorn	9	abgestorben			1106/03 29
Park am Hechtgraben/Grünflächen	Weißdorn	0	abgestorben			1106/03 78
Schäferteich	Weide	35	Bruchgefahr			1105/ 82
25 Gehlsdorf						
Alter Friedhof Gehlsdorf	Weide	27	abgestorben			1108/ 153
Alter Friedhof Gehlsdorf	Pappel	60	Krone teilweise abgestorben			1108/ 154
Am Meisenweg / Durnbuschweg	Birke	57	Pilzfruchtkörper			1107/ 65
Gewerbegebiet Am Hechtgraben	Weide	32	Bruchgefahr			1109/02 193
Kirchenplatz	Kiefer	35	Krone teilweise abgestorben			1104/01 20
Moennichpark	Ahorn	76	Pilzfruchtkörper			1105/02 14
Moennichpark	Ahorn	0	Pilzfruchtkörper			1105/02 15
Moennichpark	Ahorn	33	Stammausfaltung			1105/02 133

Baumbericht 2016/2017

Teil C Parkbäume (Parks, Grünanlagen, Friedhöfe)

Standort	Baumgattung	St-D. in cm	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Moennichpark	Kiefer	38	abgestorben			1105/02 188
Moennichpark	Ahorn	35	abgestorben			1105/02 261
Uferpromenade / Krogweg	Linde	0	Pilzfruchtkörper			1102/02 2
Uferpromenade / Krogweg	Ahorn	0	abgestorben			1102/02 15
Uferpromenade/Gehlsheimer Str. bis Fähranleger	Pappel	95	Krone teilweise abgestorben			1102/01 54
Uferpromenade/Gehlsheimer Str. bis Fähranleger	Birke	6	abgestorben			1102/01 72
Warnowpark "Cityblick" PK2	Hain-/Weißbuche	0	abgestorben			1111/01 127
Warnowpark "Cityblick" PK2	Hain-/Weißbuche	0	abgestorben			1111/01 128
Warnowpark "Cityblick" PK2	Hain-/Weißbuche	0	abgestorben			1111/01 129
Warnowpark "Cityblick" PK2	Hain-/Weißbuche	0	abgestorben			1111/01 130
Warnowpark "Cityblick" PK2	Hain-/Weißbuche	0	abgestorben			1111/01 131
Warnowpark "Cityblick" PK2	Hain-/Weißbuche	0	abgestorben			1111/01 132
Warnowpark "Cityblick" PK2	Hain-/Weißbuche	0	abgestorben			1111/01 133
Warnowpark "Cityblick" PK2	Hain-/Weißbuche	0	abgestorben			1111/01 134
Warnowpark "Cityblick" PK2	Hain-/Weißbuche	0	abgestorben			1111/01 135
Wohngebiet Marine Gehlsdorf/PK2	Fichte	18	Krone teilweise abgestorben			1112/03 271
26 Hinrichsdorf						
Dorfanger Hinrichsdorf	Weide	30	Stammausfaltung			1101/02 41
Dorfanger Hinrichsdorf	Weide	30	Stammausfaltung			1101/02 42
Gesamt 286 Bäume						

Sofortfällungen waren notwendig wegen akuter Gefahr.
Sämtl. Bäume mit Stammdurchmesser "0" wurden noch nicht vollständig mit ihren Stammdaten erfasst.

Teil D – Flächige Bestände

Im Teil D sind die von der zuständigen Forstbehörde als Wald eingestuften Pflanzungen und vergleichbare Bestände enthalten. Grundlage und Handlungsrichtlinie sind hier die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft gem. Landeswaldgesetz und GA 11/09 Amt 67 vom 08.07.09

In waldartigen Beständen ist der „Nachwuchs“ über die Naturverjüngung gesichert, demnach entfallen Nachpflanzungen i.d.R.

Der Analyseteil zum Baumbericht bezieht sich nicht auf die in Teil D aufgeführten Bäume, da es sich hier um flächige Bestände handelt, welche sinngemäß wie Wald behandelt werden. Entsprechend entfällt für diese Bäume die Einzelbaumaufschlüsselung.

Baumbericht 2016/2017Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
01 Seebad Warnemünde						
Arankapark/Wald	Gruppenbäume	0	abgestorben	1 Buche 35cm D		1119/01 1168
Arankapark/Wald	Gruppenbäume	0	abgestorben	1 Eiche 35cm D		
Arankapark/Wald	Gruppenbäume	0	Bruchgefahr	2 Birken 1x30, 1x40cm D		1119/01 1169
Arankapark/Wald	Gruppenbäume	0	Bruchgefahr	1 Esche 40cm D		1119/01 1166
Arankapark/Wald	Gruppenbäume	0	Bruchgefahr	1 Esche 40cm D 1 Linde 40cm D		1119/01 1165
Arankapark/Wald	Gruppenbäume	0	Bruchgefahr	1 Buche 25cm D 1 Ulme 15cm D		1119/01 1163
Arankapark/Wald	Gruppenbäume	0	Bruchgefahr	1 Birke 35cm Durchm. 2 Ahorn 30cm Durchm.		1119/01 1162
Arankapark/Wald	Gruppenbäume	0	Bruchgefahr	1 Robinie 25cm Durchm.		1119/01 1160
Arankapark/Wald	Gruppenbäume	0	abgestorben	1 Buche 40cm D 1 Eiche 30cm D ohne Markierung, Höhe Parkhaus		1119/01 1170

Baumbericht 2016/2017Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Arankapark/Wald	Gruppenbäume	0	Bruchgefahr	3 Eichen 1x30,2x50cm 1 Buche 40cm 1 Kiefer 35cm		1119/01 1171
08 Lichtenhagen						
Flensburger Str./Schutzpfl. Waschanlage	Gruppenbäume	50	Pilzfruchtkörper	1 Ahorn 3 Stämmlinge Durchmesser 50cm		1115/ 1
Flensburger Str./Schutzpfl. Waschanlage	Gruppenbäume	50	Stammausfaulung	1 Baum		1115/ 1

Baumbericht 2016/2017Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Park Lichtenhagen Grünfläche	Gruppenbäume	50	Bruchgefahr	1 Weide 3 stämmig nur 1 Stämmling makiert, d 90, 1 Eschenahorn d 50, 3 Weiden a d 30, 1 Weide d 10 1 Weide d 35 1 Weide d 40 1 Prunus D 30 6 Prunus a D 10 2 Erlen a d 25 1 Holunder D 30 1 Holunder d 10		1175/ 156

Baumbericht 2016/2017Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Schutzpflanzung Schleswiger Str./Husumer Str.	Gruppenbäume	25	abgestorben	1 Ahorn d 25 absterbend 1 Birke d 25 Birkenpolhrling 1 Erle d 20 abgestorben 3 Sorbus a d 10 abgestorben 1 Birke d 35 Wurzelanhebung		1105/ 6
Schutzpflanzung Schleswiger Str./Husumer Str.	Gruppenbäume	25	abgestorben	6 Sorbus d 10 abgestorben 1 Erle d 25 absterbend 1 Birke d 20 Trameten 2 Ahorne d 25 abgestorben		1105/ 5
09 Groß Klein						
Dänenberg/Grünfläche	Gruppenbäume	30	Pilzfruchtkörper	1 Esche d 60 cm Hallimasch 1 Erle d 30 Wurzelteileran- hebung 1 Esche d 25 cm Stammeinfaulun g		1101/03 33

Baumbericht 2016/2017

Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St.-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Gerüstbauerring bis Taklerring /Grünfläche an Schule	Gruppenbäume	20	Bruchgefahr	1 Weide d 20 erledigt		1135/01 1
Gerüstbauerring bis Taklerring /Grünfläche an Schule	Gruppenbäume	20	Pilzfruchtkörper	16 Weide d 20		1135/01 1
10 Lütten Klein						
Ärztehaus -Möllner Str.	Gruppenbäume	35	Sonstiges	2 x Weide d 30 10 Prunus d 40 12 Prunus d 35 1 Weide 8 Stämmig davon 4 Fällungen d 25		1162/ 44
CCW City Center Warnowallee/Markt/Europaplatz	Gruppenbäume	30	Bruchgefahr	3 Bäume d 30		1168/01 1
Ostseeallee/Grünfläche JT+ bis Höhe Warnowallee	Gruppenbäume	20	Bodenaufwölbungen	1 Birke D 30 1 EA d 10		1107/02 28
Ostseeallee/PP Würfelhäuser bis Saßnitzer Str.	Gruppenbäume	30	Bodenaufwölbungen	1 Eschehorn d 60cm 1 Eschenhorn d 20cm 8 Weiden d 20 cm Weidenstämme auf 1,50m sägen vor Ort lagern		1115/04 29

Baumbericht 2016/2017Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Gruppenbäume	25	Bruchgefahr	7 Fällungen d 40		1100/07 898
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Gruppenbäume	20	Bruchgefahr	19 Bäume d 20		1100/07 899
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Gruppenbäume	45	Bruchgefahr	6 Weiden		1100/07 879
Park Am Fischerdorf/Grünfläche PK2	Gruppenbäume	40	Bruchgefahr	1 Baum		1100/07 878
Park Lichtenhagen Grünfläche	Gruppenbäume	60	abgestorben	7 Bäume Weiden d 10 cm		1175/02 163
Park Lichtenhagen Grünfläche	Gruppenbäume	70	Pilzfruchtkörper	2 Bäume bei der Bank d 25 cm		1175/02 162
Park Lichtenhagen Grünfläche	Gruppenbäume	50	Pilzfruchtkörper	2 Birken d 30 und 40 cm		1175/02 160
Park Lichtenhagen Grünfläche	Gruppenbäume	50	abgestorben	2 Bäume d 20 cm		1175/02 165
Park Lichtenhagen Grünfläche	Gruppenbäume	70	Bruchgefahr	1 Weide 4 stämmig d 50		1175/02 162
Park Lichtenhagen Grünfläche	Gruppenbäume	30	abgestorben	1 Kirsche d 25cm		1175/02 164
11 Evershagen						
M.-A.-Nexö-Ring/an Stadtautobahn	Gruppenbäume	0	Bruchgefahr	3 Ölweiden d 25 cm Bruchgefahr		1126/01 1

Baumbericht 2016/2017Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
M.-A.-Nexö-Ring/an Stadtautobahn	Gruppenbäume	0	Bruchgefahr	354 PappelIn 10 Weiden, 4 Eschenhörner. Maßnahme wurde als Bestandspflege ausgeschrieben. Firma Lieferländer ist ausführende Firma. Auftrag läuft über Steffi Diecks.		1126/01 1
Park Am Fischerdorf/PK2	Gruppenbäume	0	Bruchgefahr	2 Weiden d 25 Einfaulungen		1100/01 780

Baumbericht 2016/2017Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Park Am Fischerdorf/PK2	Gruppenbäume	0	Bruchgefahr	16 Bäume 1 Esche d 40 zottiger Schillerporling 1 Weide dreistämmig d 55, 40, 25 gerissener Druckzwiesel 1 Esche d 15 absterbend 1 Esche d 30 Stammeinfaulung g 1 Esche d 15 abgestorben 1 Esche d 20 absterbend 1 Esche d 20 absterbend 1 Esche d 20 absterbend 1 Esche d 30 Rindenablösung Zugseite 1 Buche d 15 absterbend 1 Esche d 25		1100/01 782

Baumbericht 2016/2017

Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
13 Reutershagen						
E.-André-Str./Schutzpflanzung	Gruppenbäume	90	Bruchgefahr	Weide 3-Stämmig		1145/ 4
E.-André-Str./Schutzpflanzung	Gruppenbäume	90	Sturmschaden	Zwei Weiden sind in den Teich gefallen. Bitte beräumen.		1145/ 4
Fritz-Triddelfitz-Weg/gegenüber elbotel	Scheinakazie	0	Bodenaufwölbungen	1 Baum		1148/ 142
Fritz-Triddelfitz-Weg/gegenüber elbotel	Scheinakazie	0	Druckzwiesel mit Rissbildung	1 Baum		1148/ 174

Baumbericht 2016/2017

Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Max-Maddalena-Str./neben BSP E.-André-Str.	Gruppenbäume	25	abgestorben	6 Eberechen 20 cm abgestorben 1 Eberesche 20 cm Stammfäule		1110/ 6
Rodelberg	Gruppenbäume	20	tierische Schädlinge	5 Mehrstämmige Weide Habitatfunktion		1144/01 92
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 36
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 38
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 40
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 41
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 58
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 71
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 73
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 99
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 100
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 101
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 102
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 104
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 105
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 110
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 115
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 117

Baumbericht 2016/2017Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 122
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Pappel	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 127
Schutzpflanzung Barnstorfer Ring Westseite	Ahorn	0	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		1146/ 158
Schwanenteichpark/Grünfläche	Gruppenbäume	31	Stammausfaltung	3 Weiden		1132/05 458
Schwanenteichpark/Grünfläche	Gruppenbäume	38	abgestorben	2 Kirschen 20cm abgestorben		1132/05 465
Schwanenteichpark/Grünfläche	Gruppenbäume	40	Bodenaufwölbungen	1 Baum		1132/05 451
W.-Husemann-Str./Gewerbegebiet Goerdelerstr.	Gruppenbäume	35	abgestorben	2 Birken 20cm 8 Ebereschen 20cm 1 Eschenahorn 20cm 1 Esche 20cm 1 Kirsche 40cm		1118/ 110
W.-Husemann-Str./Gewerbegebiet Goerdelerstr.	Pappel	37	Fäulnis am Stammfuß	1 Baum	X	1118/ 84
14 Hansaviertel						
Barnstorfer Anlagen /Bäume	Birke	59	Stammausfaltung	1 Baum		1113/03 1195

Baumbericht 2016/2017

Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
15 Gartenstadt						
Biker Parcours Barnstorfer Wald	Douglasie	81	Sonstiges	der Baum stellt bei höheren Windgeschwindigkeiten immer ein Risiko da (Riss). die Biegesteigkeit in Zuglast fraglich . Vorschlag Fällung!		1106/04 120
BW /Westfriedhof	Gruppenbäume	0	Sonstiges	ca 20 Fällungen entlang der Verkehrswege vorwiegend abgestorben , grün Dreieck markiert		1106/01 5
BW /Westfriedhof	Gruppenbäume	0	Sonstiges	ca 14 Fällungen entlang des Weges i.d.R. abgestorben		1106/01 6
16 Kröpeliner-Tor-Vorstadt						
Schonenfahrestr.	Gruppenbäume	20	Sonstiges	ca 15 Bäume unter 10 cm		3036/ 45
Schonenfahrestr.	Scheinakazie	5	Krone teilweise abgestorben	1 Baum		3036/ 32

Baumbericht 2016/2017

Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
17 Südstadt						
Brahestraße/J.-Herzfeld-Str.	Gruppenbäume	35	abgestorben	4 Ahorn, 13 Robinien		1138/ 46
Brahestraße/J.-Herzfeld-Str.	Scheinakazie	0	Druckzwiesel mit Rissbildung	1 Baum		1138/ 25
Grünfläche am GSP J.-Jungius-Str.	Gruppenbäume	30	abgestorben	ges. Fällung 24 6Ahorn, 9 Robinie, 5 Hainbuche, 2 Pappeln, 2 Holunder, 1 Einkürzung von Robinie + TH Beseitigung roter Pkt. auf Augenhöhe		1136/03 1
Kringelgrabenpark/PK3	Gruppenbäume	35	abgestorben	5 Fällungen, Ulmen		1600/01 29
Kringelgrabenpark/PK3	Gruppenbäume	35	Pilzfruchtkörper	Roteiche mit rotem Punkt		1600/01 62
Kringelgrabenpark/PK3	Gruppenbäume	40	abgestorben	1 Baum		1600/01 47
Park Rote Burg	Gruppenbäume	25	Bruchgefahr	3 salix, einkürzen von kronenteilen (lrp)		1524/02 1
Semmelweisstr.	Gruppenbäume	20	Bruchgefahr	2 acer negundo		1522/ 71
Semmelweisstr.	Gruppenbäume	30	abgestorben	1 populus		1522/ 70

Baumbericht 2016/2017

Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Südring/E.-Schlesinger-Str.	Gruppenbäume	25	Bruchgefahr	1 Baum		1411/ 311
Südring/E.-Schlesinger-Str.	Gruppenbäume	30	Bruchgefahr	5 stämmlinge prunus, 1 acer		1411/ 312
Südring/Hufelandstraße	Gruppenbäume	40	abgestorben	2 prunus durchmesser 15 cm		1204/ 116
WG "Nördl.Tyehenstr."/Schutzpflanzung	Gruppenbäume	35	abgestorben	ca. 65 Fällungen Durchmesser 35 cm		1150/01 1
Ziolkowskistr./E.-Schlesinger-Str.	Gruppenbäume	20	Bruchgefahr	3 Weiden 1 Pappel		1413/ 83
19 Stadtmitte						
Wallanlagen/Bäume	Ahorn	32	Druckwiesel mit Rissbildung	1 m Stubben stehen lassen		1100/04 43
20 Brinckmansdorf						
Park Kassebohm/Wald	Gruppenbäume	0	abgestorben	1 Birke mit Lackprolling, 11 Fichten, 14 Pappeln und ein stämmling einer Pappel & Fichte entfernen		1108/12 365
Stadtpark/Grünfläche	Gruppenbäume	15	abgestorben	1 Baum		1101/01 258
Stadtpark/Grünfläche	Gruppenbäume	40	abgestorben	1 Baum		1101/01 254

Baumbericht 2016/2017

Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Stadtspark/Grünfläche	Gruppenbäume	30	abgestorben	2 ulmen		1101/01 253
Stadtspark/Grünfläche	Eberesche	16	abgestorben	1 Baum		1101/01 86
Stadtspark/Grünfläche	Ahorn	24	Sturmschaden	Beräumung des Baumes davor (Sturmschaden)		1101/01 95
Stadtspark/Grünfläche	Scheinakazie	49	Bruchgefahr	mit rotem Punkt markiert		1101/01 110
Stadtspark/Grünfläche	Scheinakazie	32	Druckzwiesel mit Rissbildung	1 Baum		1101/01 154
Stadtspark/Grünfläche	Eberesche	32	abgestorben	1 Baum		1101/01 162
Tessiner Str.	Weide	10	abgestorben	1 Baum		3001/01 81
Tessiner Str.	Ahorn	32	abgestorben	15 fällungen sind markiert		3001/01 96
Tessiner Str./zw.P+R Parkplatz u. Bahngleisen	Gruppenbäume	30	abgestorben	51 fällungen ca. 25 cm		1111/ 7
Tessiner Str./zw.P+R Parkplatz u. Bahngleisen	Gruppenbäume	20	abgestorben	3 Fällungen durchm. ca. 30cm		1111/ 6
Wossidlopark /Grünfläche	Scheinakazie	15	Bruchgefahr	1 Baum	X	1103/01 35
Wossidlopark /Grünfläche	Scheinakazie	24	abgestorben	1 Baum		1103/01 151
Wossidlopark /Grünfläche	Scheinakazie	25	abgestorben	1 Baum		1103/01 152
Wossidlopark /Grünfläche	Ahorn	78	Druckzwiesel mit Rissbildung	1 Baum		1103/01 171
Wossidlopark /Grünfläche	Scheinakazie	52	Bruchgefahr	1 Baum		1103/01 262
Wossidlopark /Grünfläche	Scheinakazie	85	Druckzwiesel mit Rissbildung	1 Baum		1103/01 264
Wossidlopark /Grünfläche	Buche	51	abgestorben	1 Baum		1103/01 370

Baumbericht 2016/2017

Teil D flächige Gehölzbestände

Standort	Baumgattung	St-D. in cm i.M.	Begründung	Bemerkung	bereits gefällt	Objekt- und Baumnummer
Wossidlopark /Grünfläche	Scheinakazie	29	Bruchgefahr	2 stämmlinge	X	1103/01 376
Wossidlopark /Grünfläche	Scheinakazie	26	Bruchgefahr	1 Baum	X	1103/01 379
21 Dierkow-Neu						
Grünfläche Spiellandschaft Hinrichsdorfer Str. PK 3	Gruppenbäume	30	Stammausfallung	riesen weide		1118/04 32
Grünfläche Spiellandschaft Hinrichsdorfer Str. PK 3	Gruppenbäume	25	Bodenrisse	1 Baum		1118/04 33
22 Dierkow-Ost						
Graben Dierkow/Böschungen	Gruppenbäume	50	Stammausfallung	1 Baum		1106/02 40
23 Dierkow-West						
Park an der Mühle/PK2	Gruppenbäume	25	Bruchgefahr	20 Bäume - Robinien +Stubben fräsen		1103/05 334
Park an der Mühle/PK2	Gruppenbäume	40	abgestorben	1 Baum		1103/05 336

Die Anzahl der Bäume ist im Feld "Bemerkung" benannt.

Sofortfällungen waren notwendig wegen akuter Gefahr.
Sämtl. Bäume mit Stammdurchmesser "0" wurden noch nicht vollständig mit ihren Stammdaten erfasst.

Analyse zum Baumbericht

Teil D ist von der Analyse ausgeschlossen

1. Analyse nach Baumgattungen

Laubbaum	Anzahl
Ahorn	68
Birke	43
Blasenbaum	1
Buche	4
Eberesche	6
Edelkastanie	4
Eiche	21
Erle	8
Esche	28
Götterbaum	1
Hain-/Weißbuche	13
Haselnuß	1
Holunder	4
Kastanie	17
Kirsche, Pflaume	32
Linde	32
Pappel	49
Platane	3
Scheinakazie	30
Trompetenbaum	2
Ulme	11
Unbestimmt	1
Weide	120

Weißdorn	13
Laubbaum gesamt	512

Nadelbaum	Anzahl
Douglasie	1
Fichte	3
Kiefer	11
Lärche	3
Lebensbaum	1
Tanne	3
Nadelbaum gesamt	22

Baumtyp	Anzahl
Laubbaum	512
Nadelbaum	22
Bäume gesamt	534

2. Analyse nach Ortsteilen

Ortsteile	Anzahl
01 Seebad Warnemünde	50
02 Diedrichshagen	30
03 Markgrafeneheide	4
04 Hohe Düne	6
05 Hinrichshagen	2
08 Lichtenhagen	20
09 Groß Klein	16
10 Lütfen Klein	20
11 Evershagen	38
12 Schmarl	11
13 Reutershagen	29
14 Hansaviertel	13
15 Gartenstadt	53
16 Kröpeliner-Tor-Vorstadt	20
17 Südstadt	57
18 Biestow	15
19 Stadtmitte	19
20 Brinckmansdorf	23
21 Dierkow-Neu	17
23 Dierkow-West	9
24 Toitenwinkel	18
25 Gehlsdorf	46
26 Hinrichsdorf	9
27 Krummendorf	3
28 Nienhagen	5
30 Stuthof	1

Ortsteile	Anzahl
Gesamt	534

3. Analyse nach Ursachen

Ursachen	Anzahl
abgestorben	116
abgestorbene Rindenpartien	7
angebrochene Äste/Ast	1
Bodenaufwölbungen	20
Bruchgefahr	120
Druckzwiesel mit Rissbildung	20
Fäulnis am Stammfuß	33
Fehlentwicklung in der Krone	1
Kappstellen eingefault	1
Krone teilweise abgestorben	70
Kronenteilausbruch	8
Pilzfruchtkörper	63
Rindenverletzungen	1
Risse	1
Schrägstand	9
Sonstiges	4
Stammausfaltung	38
Sturmschaden	17
Vandalismus	1
Wurzelverletzung	3
Gesamt	534

4. Analyse nach Baumanzahl für die letzten 5 Jahre

Jahr	Teil A	Teil B	Teil C	Gesamt
2011/2012	18	41	13	72
2012/2013	37	115	110	262
2013/2014	45	102	250	397
2014/2015	36	266	227	529
2015/2016	39	162	309	510
2016/2017	48	200	286	534